

Breston FE49

FUGA EPOKSYDOWA

Opis produktu	Fuga epoksydowa.																		
Zastosowanie	W obiektach narażonych na bardzo wysoką agresję chemiczną oraz temperaturę.																		
Właściwości	Może być nakładana do 10mm szerokości spoiny w poziomie i pionie. Odporna na wrzącą wodę. Szybkością.																		
Instrukcja użycia	Wymagania: <table><tr><td>Temperatura podłoża:</td><td>8 - 30°C</td></tr></table> Dopuszcza się przy aplikacji chwilową (do 8 godzin) temperaturę podłoża od 3°C. Powyżej 30°C powinno się unikać aplikacji ze względu na znaczne skrócenie czasu przydatności do użycia. <table><tr><td>Wilgotność powietrza:</td><td>do 85%</td></tr></table> Zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia kondensacji pary wodnej, na podłożu jak i na położonych warstwach fugi, zwłaszcza przed poranną aplikacją. W takim przypadku włączyć wcześniej nagrzewnice, aby temu zapobiec. <table><tr><td>BHP</td><td>Stosować rękawice i okulary ochronne lepiej maskę na twarz oraz dobrą wentylację.</td></tr></table> <table><tr><td>Proporcje mieszania:</td><td>30 : 1</td></tr></table> <table><tr><td>Nakładanie:</td><td>paca gumowa</td></tr></table> <table><tr><td>Wyglądanie spoin:</td><td>woda</td></tr></table> <table><tr><td>Czas aplikacji (obróbki):</td><td>do 20 minut w temp. 20°C, w celu polepszenia właściwości aplikacyjnych do rozrobionej masy dodać trochę wody</td></tr></table> <table><tr><td>Warunki utwardzania:</td><td>temperatura otoczenia</td></tr></table> Czas po którym możliwa jest eksploatacja lekka/pełna: w temp. 20°C - 48 godzin/4 dni <table><tr><td>Czyszczenie narzędzi:</td><td>aceton</td></tr></table> Środki ostrożności: dostępne w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego	Temperatura podłoża:	8 - 30°C	Wilgotność powietrza:	do 85%	BHP	Stosować rękawice i okulary ochronne lepiej maskę na twarz oraz dobrą wentylację.	Proporcje mieszania:	30 : 1	Nakładanie:	paca gumowa	Wyglądanie spoin:	woda	Czas aplikacji (obróbki):	do 20 minut w temp. 20°C, w celu polepszenia właściwości aplikacyjnych do rozrobionej masy dodać trochę wody	Warunki utwardzania:	temperatura otoczenia	Czyszczenie narzędzi:	aceton
Temperatura podłoża:	8 - 30°C																		
Wilgotność powietrza:	do 85%																		
BHP	Stosować rękawice i okulary ochronne lepiej maskę na twarz oraz dobrą wentylację.																		
Proporcje mieszania:	30 : 1																		
Nakładanie:	paca gumowa																		
Wyglądanie spoin:	woda																		
Czas aplikacji (obróbki):	do 20 minut w temp. 20°C, w celu polepszenia właściwości aplikacyjnych do rozrobionej masy dodać trochę wody																		
Warunki utwardzania:	temperatura otoczenia																		
Czyszczenie narzędzi:	aceton																		
Odporność chemiczna długookresowa w temp. 20°C (wg. PN-EN 13529)	Fuga jest odporna chemicznie na szereg substancji stężonych nieorganicznych i organicznych, również w podwyższonych temperaturach. Szereg rozpuszczalników oraz gorącą wodę. Dopuszcza się powstania przebarwień fugi w kontakcie z substancjami chemicznymi.																		
Zużycie	spoinowanie - 0,5 – 2,5kg na m ² płytek w zależności o szerokości spoin i wymiaru płytek Podane są zużycie teoretyczne bez strat - dotyczą temperatury 20°C surowca jak i otoczenia. Straty powstają, w wyniku nakładania w niższych jak i wyższych temperaturach, w postaci ciekłych i utwardzonych pozostałościach w opakowaniach.																		

Maksymalna temperatura stosowania	140°C
Warunki składowania	Przechowywać w temperaturze 5 - 30°C w suchych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Nie wystawiać na słońce.
Czas przydatności do użycia:	12 miesięcy
Opakowania	FE49 – 20,6kg
Kolorystyka	Popielaty
Ochrona środowiska	Informacje dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.
Uwagi prawne	Informacje podane w karcie są wynikiem doświadczenia firmy Breston i przekazane w dobrej wierze. Firma Breston nie ponosi odpowiedzialności za produkty źle przechowywane. Firma Breston nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie niewłaściwego produktu po utwardzeniu a wynikającego ze złego rzemiosła, czy nieodpowiednich warunków otoczenia podczas aplikacji. Reklamacje dotyczące odspojenia produktu w wyniku złego przygotowania powierzchni oraz stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem nie będą rozpatrywane. Produkt jest przeznaczony tylko do profesjonalnego użycia. Produkt musi być stosowany zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach przewidzianych w karcie technicznej i innych zaleceń firmy Breston. W przypadku zmiany warunków zastosowania, innych warunków klimatycznych, aby uzyskać deklarowane własności użytkowe produktu, zawsze należy skontaktować się z firmą Breston w celu uzyskania aprobaty i wytycznych stosowania, jeszcze przed rozpoczęciem stosowania materiału. Należy przechowywać wyniki pomiarów niezbędnych do prawidłowej aplikacji materiału wg wymagań zawartych w niniejszej w karcie technicznej. W przypadku firm wykonawczych nieautoryzowanych przez firmę Breston, konieczne jest wykonanie przez te firmy prób z materiałem do konkretnego zastosowania, jeszcze przed rozpoczęciem stosowania materiału.